



Zápis z provedené kontroly mateřské školy

Datum: 14.9.2021


Přítomni:

Ladislav Novotný, Josef Hadrbolec, Milan Polák, Michal Paleček, Milan Michálek

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu prostor, okolí. Dle schváleného plánu kontrol pro rok 2021.

I.) Prohlídka vnitřních a venkovních prostor

- Vnitřní i venkovní prostory jsou udržované, čisté, uklizené a organizované
- Sociální zázemí ve třídě „Beruška“ je jediné před rekonstrukcí – rekonstrukce je potřebná
- Sprchy a sociální zařízení pro zaměstnance (nejen) jsou součástí plánované rekonstrukce a je zcela jistě vhodné je opravit (oba výše uvedené body na **obr.1,2,3**)
- U třídy „Jahůdka“ se v kuchyňce nachází prasklá podlaha. Před časem došlo k prasknutí vodovodu ve zdi. Zároveň je to poslední prostor se starými obklady a místo, kde je rozvod vody nyní veden po povrchu. (**obr.4**)
KV doporučuje zvážit rekonstrukci i této kuchyňky. Vzhledem k její velikosti se nebude jednat o velkou investici ve srovnání s velkou plánovanou rekonstrukcí.
- V roce 2021 došlo k instalaci čipů na zámky dveří. V době kontroly nebylo známo, zda mají zámky záložní zdroje elektřiny v případě jejího výpadku. **Nicméně u všech dveří jsou umístěny klíče pro nouzové otevření dveří (obr.5).**
KV doporučuje pro všechny případy prověřit, zda jsou zámky zapojeny na záložní zdroj či nikoli.
- Hasící prostředky (hydranty a hasící přístroje) mají platnou revizi – řešeno externě
- Plynové kotle prochází pravidelnou revizí i servisem – externě, KV byl svědkem probíhající revize kotlů
- Revize venkovních staveb (např. pískoviště) prochází pravidelnou revizí – externě
- Kuchyň je čistá udržovaná Vzduchotechnika odpovídá jejímu stáří a vykazuje dosluhující životnost. Patrně je na místě zvážení její obnovy. Při větším dešti do kuchyně částečně zatéká právě vzduchotechnikou (**obr.6**)
- Vzduchotechnika je problematická i ve vedlejším prostoru, kde dochází patrně ke srážení vody a k jejímu odkapu na podlahu.
- Na venkovní fasádě se po delší době objevuje mech, jedná se o běžný jev v místech se slabým slunečním svitem – upozorněno paní ředitelkou.
Člen KV pan Hadrbolec informoval o možnosti čištění, z vlastní zkušenosti, nicméně jde o poměrně nákladnou akci, která se však obvykle musí opakovat každých 5-7 let a jedná se tedy o opakovanou investici. Není tedy zcela ekonomická.



Závěr: Mateřská školka je velmi dobře udržovaná. Prostory, včetně těch, které jsou původní, jsou i přes stáří velmi čisté. Čistota v kuchyni na vynikající úrovni. Spolu se základní školou jsou doposud nejlepší reprezentativní prostory, které KV při kontrolách viděl, což velmi oceňujeme.

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.
Dne: 20.9.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Novotný".