



Zápis z provedené kontroly prostor knihovny, IC a galerie

Datum: 30.3.2022

Přítomni:

Josef Hadrbolec, Milan Polák, Michal Paleček, Milan Michálek, Ladislav Novotný

Kontrolní výbor (KV) provedl plánovanou a ohlášenou kontrolu prostor v majetku města Třemošnice.

- Prohlídka byla zaměřena na nakládání s prostory, vybavení a PO

Body z provedené kontroly:

- Prostory knihovny a IC jsou využívány účelně, organizované a čisté
- Stejně tak výukový prostor, který je možné si pronajmout za 500 Kč/den
- Revize elektrospotřebičů a plynového kotle v pořádku
 - Doporučení označit místnost s plynovým kotlem, že se v dané místnosti nachází. Jak IC, tak galerie.
- V prostorách IC, tedy na chodbě a stejně tak v galerii je nevhodné umístění hasících přístrojů. Umístění 150cm na chodbě je překročeno, dále 1x hasící přístroj za paravánem a tedy nedostupný.
 - Umístit dle platných předpisů
- V galerii je hasící prostředek položený na zemi
 - umístit dle platných předpisů

Závěr: Jednalo se o rychlou kontrolu, vzhledem k tomu, že v budově není mnoho prostor. Až na nedostatky v PO nebyly nalezeny žádné další závady. Pochybení tohoto druhu by mělo mít město resp. služby podchyceny, vzhledem, že k tomu mají na PO určenou zvláštní pracovní pozici. Opakují se nedostatky, které bylo možné vidět v zápisu z kontroly KD.

Poznámka: Vzhledem k současné energetické situaci doporučuje KV pravidelnou kontrolu úrovně vytápění budov v majetku města, tedy tam, kde je město plátcem energií. Resp. nastavení teploty, na kterou se místnosti vytápí. Knihovna působila pocitově „přetopeně“, avšak jednalo se o pocitovou teplotu, KV neměl k dispozici teploměr a patrně to KV ani nepřísluší. Proto má tato poznámka pouze informativní charakter.

Zapsal: Novotný Ladislav se souhlasem KV.

Dne: 6.4.2022

